

SC VERNICOLOR SA

Sediul social: comuna Sântandrei, sat Palota nr.180, jud. Bihor

Punct de lucru: municipiul Oradea, jud. Bihor, Șoseaua Borșului nr. 19, CP 410605

Tel.: 0359 430 625, Fax: 0359 46 60 69, Email: office@vernicolor.ro

INFORMAȚII PUSE LA DISPOZIȚIA PUBLICULUI

conform dispozițiilor art. 14 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 59 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase

1. Numele titularului activității și adresa amplasamentului:

S.C. VERNICOLOR S.A. – Punct de lucru Oradea, Șos. Borșului nr.19, Oradea, jud. Bihor

2. Confirmarea faptului că obiectivul intră sub incidența reglementărilor și/sau a dispozițiilor administrative de implementare a acestei hotărâri și că notificarea prevăzută la art. 7 sau raportul de securitate prevăzut la art. 10 alin. (1) a fost înaintat autorității competente:

Amplasamentul intră sub incidența Directivei SEVESO III și au fost transmise către autorități următoarele documente: Notificarea activităților care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase, Raport de Securitate, Plan de Urgență Internă

3. Explicarea în termeni simpli a activității sau a activităților desfășurate în cadrul amplasamentului:

Obiectul de activitate al unității este acoperirea metalică cu Cr, Ni, Cu a reperelor de plastic, în special ABS (acrilonitril butadien stiren).

4. Denumirile comune sau, în cazul substanțelor periculoase cuprinse în partea 1 a anexei nr. 1, denumirile generice ori categoria generală de pericolozitate a substanțelor periculoase relevante din cadrul amplasamentului care ar putea provoca un accident major, indicându-se în termeni simpli principalele lor caracteristici periculoase:

Substanțele sau amestecurile de substanțe prezintă toxicitate acută orală, corodarea iritarea pielii, iritarea ochilor, sensibilizarea pielii, mutagenitatea celulelor germinative, toxicitatea cronică pentru mediul acvatic.

Substanta care ar putea provoca un accident major in cadrul amplasamentului este acidul cromic , scurgerile de solutii cu acid cromic din baile de cromare.

Acidul cromic are urmatoarele efecte asupra sanatatii umane:

- Extrem de coroziv și distructiv pentru țesuturi, poate provoaca leziuni oculare grave. De asemenea prin inhalare poate provoca edeme pulmonare toxice, iar prin ingerare provoacă arsuri ale căilor digestive și respiratorii superioare. În contact cu pielea poate provoca o sensibilitate.

Efectul acidului cromic asupra mediului înconjurător:

- Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung se va evita dispersarea în mediu.

SC VERNICOLOR SA

Sediul social: comuna Sântandrei, sat Palota nr.180, jud. Bihor

Punct de lucru: municipiul Oradea, jud. Bihor, Șoseaua Borșului nr. 19, CP 410605

Tel.: 0359 430 625, Fax: 0359 46 60 69, Email: office@vernicolor.ro

5. Informații generale cu privire la modalitățile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar; informații adecvate cu privire la conduita potrivită în situația unui accident major:

Notificarea unui accident major se realizează de către operator, în cel mai scurt timp, către ISU Crișana și celelalte autorități teritoriale competente; înștiințarea autorităților administrației publice locale se realizează de către ISU Crișana; avertizarea și alarmarea se realizează de către autoritățile administrației publice locale. Pentru alarmarea populației în caz de urgență vor fi folosite mijloacele de alarmare și comunicare existente pe amplasament.

Informațiile corespunzătoare asupra acțiunilor pe care trebuie să le întreprindă populația afectată și asupra comportamentului pe care trebuie să îl adopte în cazul producerii unui accident major, sunt cuprinse în Planul de alarmare al ISU.

ISU Crișana anunță populația despre eveniment și transmite reguli de comportare, organizează și conduce evacuarea populației.

În caz de accident trebuie să fie respectate și aplicate următoarele măsuri: norme și reguli stabilite de autoritatea administrației publice locale, precum și de conducătorul structurii care monitorizează sursa de risc; intrați rapid în clădirea cea mai apropiată, pentru a evita inhalarea produselor toxice; etanșați toate golurile de introducere a aerului (uși ferestre, opriți ventilația pentru a împiedica intrarea produsului toxic în locuință; spălați-vă în caz de iritații ale pielii și schimbați hainele dacă ați fost atins de un produs toxic; ascultați posturile de radio pentru a afla instrucțiunile de urmat; nu utilizați telefonul, lăsați liniile libere pentru forțele de intervenție; părăsirea clădirilor, adăposturilor se va face numai la înștiințarea organelor specializate prin semnalul de "încetare a alarmei" sau prin alte mijloace de comunicare specifice.

6. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art. 20 alin. (5), sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic; informații cu privire la locul unde este posibil să se obțină, la cerere, informații mai detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art. 22.

Autoritățile competente: Secretariat de Risc APM Bihor, GNM Comisariatul Județean Bihor precum și ISU Crișana au desfășurat o inspecție pe amplasamentul fabricii de cromare în data de 31.10.2018
Informații suplimentare se pot obține la S.C. VERNICOLOR S.A. – Punct de lucru Oradea, Șos. Borșului nr.19, Oradea, jud. Bihor.

7. Detalii privind sursele de unde se pot obține mai multe informații relevante, sub rezerva cerințelor de la art. 22.

Informații suplimentare se pot obține la sediul APM Bihor – secretariat de risc, precum și la S.C. VERNICOLOR S.A. – Punct de lucru Oradea, Șos. Borșului nr.19, Oradea, jud. Bihor.

8. Informații generale cu privire la natura pericolelor de accident major, inclusiv cu privire la efectele lor potențiale asupra sănătății umane și asupra mediului, și detalii succinte privind principalele tipuri de scenarii de accidente majore și măsurile de control pentru gestionarea acestora:

Principalul pericol este reprezentat de scurgerile de soluții cu acid cromic din băile de cromare cu dispersia toxică a acidului cromic.

Efectul acidului cromic asupra sănătății populației:

SC VERNICOLOR SA

Sediul social: comuna Sântandrei, sat Palota nr.180, jud. Bihor

Punct de lucru: municipiul Oradea, jud. Bihor, Șoseaua Borșului nr. 19, CP 410605

Tel.: 0359 430 625, Fax: 0359 46 60 69, Email: office@vernicolor.ro

Extrem de coroziv și distructiv pentru țesuturi, poate provoca leziuni oculare grave. De asemenea prin inhalare poate provoca edeme pulmonare toxice, iar prin ingerare provoacă arsuri ale căilor digestive și respiratorii superioare. În contact cu pielea poate provoca o sensibilitate.

Efectul acidului cromic asupra mediului înconjurător

Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung se va evita dispersarea în mediu.

Linia de cromare precum și activitățile specifice legate de procesul tehnologic sunt automatizate ceea ce reduce considerabil pericolul de accident. Măsurile luate pe amplasament sunt menite să prevină și să reducă pericolul de accident atât în interiorul amplasamentului cât și în afara acestuia.

9. Confirmarea faptului că operatorul are obligația de a lua măsuri adecvate în cadrul amplasamentului, în special menținerea legăturii cu serviciile de intervenție în caz de urgență, pentru a acționa în situația accidentelor majore și pentru a minimaliza efectele acestora:

Prin măsurile de intervenție cuprinse în: Planul de Urgență Internă se confirmă faptul că S.C. VERNICOLOR S.A. și ISU Crișana, iau măsurile interne și externe adecvate pentru a acționa unitar și organizat în cazul producerii unui accident major.

SC VERNICOLOR S.A. își asumă toate obligațiile referitoare la întreprinderea tuturor măsurilor necesare pentru a preveni accidentele majore, de a menține legătura cu serviciile de urgență, pentru a acționa în caz de accidente majore și pentru a minimiza efectele acestora asupra sănătății populației și mediului.

Pentru intervenția în caz de situații de urgență, SC VERNICOLOR S.A. are instituite și pregătite structuri organizatorice care vor acționa conform atribuțiilor și responsabilităților și vor interveni atât la nivel tehnic pentru eliminarea cauzelor la nivelul instalațiilor de producție cât și pentru salvarea personalului și a posibilelor victime.

10. Informații corespunzătoare din planul de urgență externă elaborat pentru a face față oricăror efecte în afara amplasamentului, în urma unui accident. Acestea ar trebui să includă recomandarea de a se urma toate instrucțiunile și de a se răspunde la toate solicitările din partea serviciilor de intervenție în caz de urgență în timpul unui accident:

Având în vedere necesitatea stabilirii unei concepții unitare de intervenție, atât la nivelul S.C. VERNICOLOR S.A., ca titular de activitate potențial generatoare de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase, cât și la nivelul autorităților publice locale și instituțiilor care au responsabilități de acțiune potrivit legislației în vigoare, Președintele Celulei de urgență va stabili legătura cu autoritățile responsabile cu Planul de Urgență Externă și va transmite informațiile necesare pentru întocmirea acestuia.

Organizarea cooperării forțelor pe timpul situațiilor de urgență se asigură de către Celula de Urgență din cadrul societății împreună cu reprezentanții autorităților cu responsabilități în domeniul situațiilor de urgență.

11. Acolo unde este cazul, se indică dacă amplasamentul se află în apropierea teritoriului unui alt stat membru și dacă există posibilitatea unui accident major cu efecte transfrontaliere în conformitate cu Convenția Comisiei Economice a Organizației Națiunilor Unite pentru Europa privind efectele transfrontaliere ale accidentelor industriale.



SC VERNICOLOR SA

Sediul social: comuna Sântandrei, sat Palota nr.180, jud. Bihor

Punct de lucru: municipiul Oradea, jud. Bihor, Șoseaua Borșului nr. 19, CP 410605

Tel.: 0359 430 625, Fax: 0359 46 60 69, Email: office@vernicolor.ro

Amplasamentul se află la o distanță de aproximativ 9 km față de frontiera cu Ungaria, fără a exista posibilitatea ca în cazul unui accident major efectele acestuia să fie transfrontaliere.